

Transport und Lagerung

Während des Transportes und der Lagerung (Zwischenlager, Baustelle) sind die Produkte vor Beschädigung, Sonne, Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Wir lagern die Produkte unterm Dach, falls dies nicht möglich ist, bedecken wir diese mit einer Plane. Abdeckmaterialien (Blachen) sind so einzusetzen, dass die Durchlüftung der Produktstapel gewährleistet bleibt. Beim Abladen müssen wir mit den Produkten behutsam umgehen. Staplergabeln breit stellen. Wir dürfen die Platten vom Stapel nicht herunterziehen, sondern müssen diese gleichmäßig abheben.

Verpackung

Plastikhülle und Stretchfolie dienen als Produktions- und Transportbehelf. Sie sind kein Nässeschutz. Aufgrund der Feuchtigkeitsregulierung die Stretchfolie immer nur so weit herunterziehen, wie es für die Abnahme der Produkte benötigt wird.

Arbeitsschutz


Hinsichtlich der Maßnahmen zum Verhindern von Arbeitsunfällen müssen die geltenden Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigt werden.

Verwendung von Zubehör

Die Verwendung und korrekte Montage von Originalzubehör von Eternit Slovenija d.o.o. gewähren eine einwandfreie Funktionstüchtigkeit.

Bearbeitung und Anwendung

Siehe www.eternit.si.



Hinweis: Eternit Slovenija d.o.o. übernimmt keine Verantwortung für Beschädigungen unserer Produkte, welche wegen unsachgemäßem Transport, Handhabung oder Lagerung verursacht wurden. Dasselbe gilt für Ausblühungen (weiße Flecken) auf Produkten. Ausblühungen beeinflussen die Materialeigenschaften nicht, sehen ästhetisch aber unschön aus.